



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.

tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín

Zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř * Kalibrační laboratoř * Certifikační orgán pro výroby * Certifikační orgán systémů jakosti
Inspekční orgán * Autorizovaná osoba 224 * Notifikovaná osoba 1023
tel.: +420 577 601 272 fax: +420 577 601 702 e-mail: itc@itczlin.cz www.itczlin.cz

Počet stran : 3
Strana : 1 č. j. 412501199/03

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL

č.j. 412501199/03

Objednavatel: COMING Plus, a.s.
IČ: 25748793

Adresa: Nad Kamínkou 1267
156 00 Praha 5 - Zbraslav

Vzorek: Podlahovina COMFLOOR PM N E

Zadání: Stanovení schopnosti přemostování trhlín

Datum přijetí vzorku: 29.01.2010

Vypracoval: Ing. Jiří Růžička

Místo a datum vydání: Zlín, 15.02.2010



Doc. Ing. Vladimír Klepal, CSc.
vedoucí zkušební laboratoře



Popis a identifikace vzorků:

Podlahovina COMFLOOR, typ PM N E je podlahový dvou-komponentní epoxidový nátěrový systém se schopností překlenovat trhliny v betonové podkladní vrstvě.

Vzorek zaevidován pod ev. číslem 1199/S/004.

Tloušťka nátěru: 0,90 mm

Způsob odběru vzorků:

Výběr vzorku a jeho přípravu určeného ke zkouškám provedl objednatel. Laboratoř neručí za chyby vzniklé nesprávným odběrem vzorku.

Zadání:

Stanovení schopnosti přemostování trhlín

Použité metody zkoušení:

Stanovení schopnosti přemostování trhlín dle ČSN EN 1062-7, Příloha A a C1

Použité zkušební zařízení:

Zkušební přípravky pro stanovení šířky přemostění trhlíny, tloušťky trhlíny 250 μm , 500 μm a 1250 μm

Lupa

Trhací stroj VEB WPM ZD 2,5

Podmínky kondicionování:

Teplota prostředí 23°C, vlhkost 50%

Podmínky zkoušky:

Podlahový systém byl aplikován na polymerbetonovou desku ve skladbě:

- penetrační úprava EPOXY COM 3B E, křemenné plnivo (písek) fr. 0,3 – 0,8 mm, spotřeba 600 g/m² + 200 g/m²
- uzavírací stěrková vrstva COMFLOOR N E, spotřeba 200 g/m²

Z takto naneseného podlahového systému byla vyřezána zkušební tělesa rozměru 75x50x20 mm

Zkouška provedena při laboratorní teplotě 23 °C, vlhkosti cca 50% a rychlosti zatěžování zkušebních těles vložených do zkušebního přípravku 0,05 mm/min.

Místo provedení zkoušek:

Zkoušky provedeny v laboratoři ITC Zlín.

Výsledky zkoušky:

Výsledky zkoušky jsou uvedeny v následující tabulce:



Tabulka č. I – Podlahovina COMFLOOR PM N E, evid. č. vzorku 1199/S/004

	Výsledek stanovení	
	Šířka přemostění trhliny 250 µm	Stupeň klasifikace dle ČSN EN 1062-7, Příloha A
Zkušební těleso č. I	Bez trhliny	Vyhovuje stupni klasifikace A2; > 250 µm
Zkušební těleso č. II	Bez trhliny	Vyhovuje stupni klasifikace A2; > 250 µm
Zkušební těleso č. III	Bez trhliny	Vyhovuje stupni klasifikace A2; > 250 µm

Zkoušel:

Ing. Jiří Růžička, dne 04.02.2010

Odborná stanoviska a interpretace:

Zjištěné hodnoty vzniku trhlin u zkoušené podlahoviny COMFLOOR PM N E odpovídají a vyhovují podle ČSN EN 1062-7, příloha A, a podle ČSN EN 1504-2, tab. 6 klasifikačnímu stupni A2 - šířka přemostění trhliny > 250 µm.

Zkouška překlenutí trhlin byla provedena při teplotě 23°C po dohodě s objednatelem, v souvislosti s citací – možností volby teploty prostředí zkoušky uvedenou v odstavci v příloze A, normy ČSN EN 1062-7:2004.

Odborná stanoviska a interpretace provedli:

Ing. Jiří Růžička

Fotodokumentace:



Měření tloušťky podlahoviny, stanovena 0,90 mm



Ohyb na přípravku A2, překlenutí trhliny tloušťky 250 µm

.....
Ing. Jiří Růžička

vedoucí zkušebny stavebních výrobků a materiálů

Upozornění: Výsledky uvedené v tomto zkušebním protokolu se týkají jen vzorků námi zkoušených.

Bez písemného souhlasu Institutu pro testování a certifikaci, a.s. se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý !